


Darstellung in gespanntem Zustand



Endstellung gespannt
Spannpunkt 0°

 Endstellung gespannt

Einschwenkrichtung Links zum Spannungspunkt

Einschwenkrichtung Rechts zum Spannungspunkt

 Ausgangsstellung ungespannt