

# Darstellung in gespanntem Zustand

Endstellung gespannt  
Spannpunkt 0°




Endstellung gespannt

Einschwenkrichtung Links zum Spannpunkt

Einschwenkrichtung Rechts zum Spannpunkt



Ausgangsstellung ungespannt



B  
Entspannen

DB

B

DA

A

A  
Spannen